



Г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта 248030 г. Калуга ул. Рылеева д.18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4618,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 12540 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» города Калуги; МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги

Юридический адрес организации (учреждения) 248030 г. Калуга ул. Рылеева д.18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги осуществляется соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ. Лицензия серия 40Л01 №0000682 регистрационный номер 1024001337139 от 19. Февраля 2014 г.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До остановки – «ТРК 21 век» (Троллейбус № 3,18; маршрутное такси №3,4,21,22, 27, 31, 32,33, 41, 42, 43,71,75, 77,80); «Рынок»: (Троллейбус № 3. 18; маршрутное такси № 3,4,26,31,32,41,43,77,80) «Гостиница Калуга» (Троллейбус № 8,9,10,17; маршрутное такси № 8, 9, 10, 17, 33, 80, 81, 98,) «Школа 36» (Троллейбус № 8,9,10,17; маршрутное такси № 8, 9, 10, 17, 33, 80, 81, 98,) любым видом городского транспорта далее пешком до образовательной организации,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да-Троллейбусы № 3,8,9,10,17

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 190 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (Бордюрный камень 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № /п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------|---|---|
| | категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| | с нарушениями зрения | ДУ |
| | с нарушениями слуха | ДУ |
| | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У,О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У,О,С,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,У,О,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,О,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,Г,О,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


4.2. Период проведения работ _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

4.4. Для принятия решения. Требуется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

**Калужская
г.Калуга**

область,

05.05.2016

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Отдельно стоящее здание
- 1.2. Адрес объекта 248030 г. Калуга ул. Рылеева д.18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4618,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 12540 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» города Калуги; МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги
Юридический адрес организации (учреждения) 248030 г. Калуга ул. Рылеева д.18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги осуществляется соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования, дополнительных образовательных программ. Лицензия серия 40Л01 №0000682 регистрационный номер 1024001337139 от 19. Февраля 2014 г.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До остановки – «ТРК 21 век» (Троллейбус № 3,18; маршрутное такси №3,4,21,22, 27, 31, 32,33, 41, 42, 43,71,75, 77,80); «Рынок»: (Троллейбус № 3. 18; маршрутное такси № 3,4,26,31,32,41,43,77,80) «Гостиница Калуга» (Троллейбус № 8,9,10,17; маршрутное такси № 8, 9, 10, 17, 33, 80, 81, 98,) «Школа 36» (Троллейбус № 8,9,10,17; маршрутное такси № 8, 9, 10, 17, 33, 80, 81, 98,) любым видом городского транспорта далее пешком до образовательной организации,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да- Троллейбусы № 3,8,9,10,17

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 190 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (Бордюрный камень 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № /п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта формы обслуживания)* |
|------|---|--|
| | категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| | с нарушениями зрения | ДУ |
| | с нарушениями слуха | ДУ |
| | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У,О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У,О,С,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,У,О,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,О,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,Г,О,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Управлением образования города Калуги

4.4. Для принятия решения требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии _____

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Доступный регион Калужская область <http://dostup40.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 4 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 6 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 6 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги ул. Рылеева д.18

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|---|---------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | начало для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| .1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Превышена высота бордюрного камня | | Ремонт бордюрного камня | Текущий ремонт |
| .2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | | Отсутствует тактильная информация об учреждении | | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | Текущий ремонт |
| .3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| .4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| 5 | Автостоянка и парковка | нет | | Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов. Отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места парковки. | Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения. Организация и оборудование мест парковки за пределами огороженной территории. | Трекущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.. Отсутствует парковка и парковочные знаки и разметки. | Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН. Обеспечить парковочные места для инвалидов. | |

II Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение | Рекомендации |
|--------------|-----------|------------|--------------|
|--------------|-----------|------------|--------------|

| структурно-функциональной зоны | доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | на плане | фото | по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|----------|------|--|
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ | | | Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт бордюрного камня для обеспечения доступа ко всем входам в здание, нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «05» 05. 2016г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги ул. Рылеева д.18

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|----|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть / нет | на | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | иды работ |
| .1 | Лестница (наружная) | есть | | | Замечаний нет | - | - | |
| .2 | Пандус (наружный) | есть | | | Замечаний нет | - | - | |
| .3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Замечаний нет | - | - | |
| .4 | Дверь (входная) | есть | | | Ширина дверного проема менее 0.9 м. | К | - Увеличить ширину дверного проема до 0.9 м - Установить кнопку вызова персонала для Т.Р. инвалидов-колясочников | рекущий ремонт |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------|--|--|---|--|--|
| .5 | Тамбур | е сть | | Замечаний нет | | | |
| | ОБЩИ Е требования к зоне | | | Ширина дверного проема не соответствует нормам СНиП | К | Увеличить ширину дверного проема более чем на 0.9м. | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|------|--|
| | | на плане | фото | |
| Вход в здание | ДП-И (Г,У) | | | Текущий ремонт, установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить кнопку вызова персонала на входе.

| | | | | | | | |
|----|--|------|--|---|----|--|--|
| .1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | <p>Отсут ствует инфо рмационная мнем осхема</p> <p>Отсут ствие на всем пути следо вания тактильных преду преждающих указа телей и/или контрастно окра шенной поверхности на участ ках пола перед дверн ыми проемами и входа ми на лестницы.</p> <p>Отсут ствуют поручни на стена х по пути движения.</p> <p>Прое мы шириной 0,80м</p> | се | <p>Оборудовать информационную мнемосхему Установить тактильные указатели и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Оборудовать поручни вдоль стен на протяжении всего пути движения. Расширить проемы до нормативных</p> | <p>ндивид уа ьное ешение с СР, екущи й емонт</p> |
|----|--|------|--|---|----|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|--|--|--|----|---|--|
| .2 | Лестниц (внутри здания) | есть | | | <p>Отсут ствуют маячковые проти воскользащие огран ичения на ребре ступе ней</p> <p>Отсут ствует рельефное обозн ачение этажа на перил ах.</p> <p>Отсут ствуют бортики по краю лестничных маршей</p> <p>В зоне опасности подле стничного прост ранства отсутствует предо хранительная защита</p> | се | <p>Привести лестницу центрального входа в соответствие с нормами</p> <p>Оборудовать маячковые противоскол льзящие ограничения на ребре ступеней</p> <p>Оборудовать рельефное обозначение этажа на перилах. Оборудовать бортики по краю лестничных маршей</p> <p>Предусмотр еть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности подлестничного пространств а</p> | <p>индивид уа ьное ешение с СР; екущи й ремонт</p> |
| .3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | отсут ствует | | Оборудовать откидной пандус на лестнице | <p>индивид уа ьное ешение с СР, екущи й емонт</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|--|--|---|----|---|--|
| .4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | н ет | | | - | | - | |
| .5 | Дверь | е сть | | | Шири на двери менее 0,90м | | Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете. | |
| .6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Отсут ствуют поручни вдоль стен; Отсут ствуют акустические, такти льные, визуальные средс тва, элементы инфо рмации, ширина дверей менее чем 0,09 м. | се | Оборудовать поручни вдоль стен. Установка тактильных направляющ их, акустических и визуальных элементов, информацио нных табло. Установить двери шириной не менее 0.90м. в просвете | индивид уа ьное ешение с СР, екущи й емонт |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p style="text-align: center;">ОБЩИЕ требования к зоне</p> | | <p>Отсут ствует инфо рмационная мнем осхема Отсут ствуют двухуровневы е поруч ни с двух сторон с безоп асным продолжение м поруч ней выступающие за 0,3м. Отсут ствуют Маяч ковые проти воскользющие огран ичения на ребре ступе ней Отсут ствуют инфо рмирующие обозн ачения Отсут ствуют поручни вдоль стен Отсут ствуют акустические, такти льные, визуальные средс тва, элементы инфо рмации В зоне опасности</p> | <p>Оборудовать информационную мнемосхему Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением за 0,3м на лестничном марше. Оборудовать маячковые противоскол льзящие ограничения на ребре ступеней Оборудовать информационными знаками. Оборудовать поручни вдоль стен. Установка тактильных направляющ их, акустических и визуальных элементов, информацио нных табло. предохранит ельную защиту в зоне опасности подлестничного пространств а</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД | | | Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт Решение вопроса в рамках проектного решения |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С, Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказания ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до доступно условно.

I Результаты обследования:
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)**
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги ул. Рылеева д.18

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------|--------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | есть / нет | на | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | виды работ |
| .1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 5-73 | | Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто», Ширина проема двери менее 0,09м. | О К,С, | Оборудовать дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто», Установить двери шириной не менее 0.90м. в просвете | индивидуальное обследование с ТСР, текущий ремонт |
| .2 | Зальная форма обслуживания | есть | 4,75 | | Отсутствуют поручни вдоль стен. | К | Оборудовать поручни вдоль стен | индивидуальное обследование с ТСР, текущий ремонт |
| .3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|--|---|---|---|--|
| .4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | н ет | | | - | - | - | |
| .5 | Кабина индивидуального обслуживания | н ет | | | - | - | - | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | | | Текущий ремонт; Индивидуальное решение с ТСР |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С, Г, У). После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказании ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до доступно условно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|----|--------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | на | № фото | Содержание | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| Места приложения труда | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01
от 05.05.2016

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| | есть/нет | на | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Иды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заклучению: _____

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|------|--|-----|--|--------------------|
| .1 | Туалетная комната | есть | 6-78 | <p>Ширина дверей менее 0,90 м.</p> <p>Отсутствует универсальная кабинка,</p> <p>Отсутствует кнопка вызова,</p> <p>отсутствуют поручни штанги,</p> <p>откидные сиденья;</p> <p>Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей,</p> <p>Отсутствуют писсуары вертикальной формы.</p> <p>Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла – коляски на унитаз;</p> <p>система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности</p> | О,С | <p>Установить двери шириной не менее 0.90м. в просвете,</p> <p>Оборудовать двухсторонней связью;</p> <p>оборудовать кнопкой вызова;</p> <p>Оборудовать поручнями, оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей;</p> <p>установить писсуары вертикальной формы,</p> <p>Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением следует расположить на боковой стене кабины.</p> <p>Установить в умывальниках смесители с</p> | Капитальный ремонт |
|----|-------------------|------|------|--|-----|--|--------------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|------|--|--|------|--|---|
| .2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| .3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 9,80 | | Замечаний нет | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | <p>Ширина двери менее 0,90м</p> <p>Отсутствует система двусторонней связи;</p> <p>отсутствует кнопка вызова;</p> <p>Отсутствуют крючки для костюмов, одежды и других принадлежностей;</p> <p>отсутствуют писсуары вертикальной формы;</p> <p>система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или</p> | К, О | <p>Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете.</p> <p>Оборудовать двусторонней связью;</p> <p>оборудовать кнопкой вызова;</p> <p>оборудовать крючками для костюмов, одежды и других принадлежностей;</p> <p>установить писсуары вертикальной формы;</p> <p>Установить унитазы с автоматическим</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>автоматического слива; смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами.</p> | <p>сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины. Установить в умывальниках смесители с рычажной ручьяткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ- И (О,С,Г,У) | | | Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К, О, С, Г, У)

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги ул. Рылеева д.18

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|----|--------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | есть / нет | на | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | виды работ |
| .1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| .2 | Акустические средства | есть | | | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|--|--|---|-----|--|--|
| 3 | Тактические средства | есть | | | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Требуется ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Требуется ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------|---|
| | | на плане | фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | | | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и
МГН (К, О, С, Г,